



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

HAMMERITE PRIAMO NA NEŽELEZNÉ KOVY

1. POPIS VÝROBKU

Hammerite PRIAMO NA NEŽELEZNÉ KOVY je farba typu 3v1, ktorá nevyžaduje základnú farbu, a je možné ju použiť k ochranným a dekoratívnym náterom neželezných kovov, hlavne pozinkovaných kovových povrchov (i neoxidovaných). Jej vynikajúce vlastnosti umožňujú použitie na vysoko namáhaných plochách ako sú strechy a rýny (odkvapy). Krátka doba schnutia umožňuje nanosenie dvoch vrstiev v priebehu jedného dňa. Dokonalá príľnavosť k podkladu. Vysoká odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Všetky typy povrchov musia byť pred náterom vhodne pripravené.

2. ODPORÚČANIE PRE BEZPEČNÚ PRÍPRAVU POVRCHU

Pri brúsení suchej vrstvy farby u starého náteru môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ nie je možné zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.

3. NÁVOD NA POUŽITIE

Príprava povrchu:

- Povrch pred náterom musí byť suchý, čistý, bez mastnoty a ďalších materiálov znižujúcich príľnavosť (prach, piesok, organický nálet atď) Príprava povrchu závisí od jeho stavu a typu.
- Pozinkovaný podklad:
 - a. Očistíte 1-2 % roztokom čpavku pre odstránenie bieleho povlaku, dôkladne opláchnite vodou a nechajte vyschnúť (ideálne je pozinkovaný povrch starý cca 4 mesiace).
 - b. Z narušených miest odstráňte prípadnú hrdzu a miesta opatrite antikoročným náterom.
- Podklad určený k renovácii (už predtým natretý):
 - a. Odstráňte zvyšky odlupujúce sa farby (pozinkovaný povrch nečistite mechanicky pre zachovanie zinkovej vrstvy).
 - b. Z narušených miest odstráňte prípadnú hrdzu a miesta opatrite antikoročným náterom.
 - c. Povlaky nepoškodených starých farieb zdrsňte jemným brúsnyim papierom, oprášte a umyte vodou s detergentom.
- Mastnoty z kovových povrchov odstráňte riedidlom Hammerite.

Príprava výrobku:

- Pred použitím dôkladne premiešajte, nepridávajte cudzie zložky, neriedte.

Natieranie:

- Používajte vhodný štetec alebo valček. K aplikácie je možné použiť aj hydrodynamický nástrek.
- Farbu aplikujte pri teplote 10–25 °C. Nenatierajte pri vysokej vlhkosti alebo predpokladanom dažďu.
- Farbu nanášajte v 2–3 vrstvách s minimálnym intervalom 4 hodín.
- Uistite sa, že hrany a rohy sú dobre natreté, hrúbka suchej vrstvy náteru by mala byť minimálne 120 µm.

DODÁVA A ĎALŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5
Infolinka: +421 263 814 558



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

HAMMERITE PRIAMO NA NEŽELEZNÉ KOVY

Upozornenie:

Pred natieraním povrchu už predtým natretého iným druhom farby je potrebné urobiť skúšku znášateľnosti s novým náterom. Ak sa objavia nežiaduce reakcie, starý náter odstráňte.

Reklamáciu farebných odtieňov uznávame len vtedy, ak bol pred realizáciou na objekte vykonaný skúšobný náter, a ten bol u nás reklamovaný. Pri použití rovnakej výrobnéj šarže je zaručený ten istý farebný odtieň.

4. DOBA SCHNUTIA

Interval nanášania jednotlivých vrstiev je 4 hodiny, suchý na dotyk po 1,5 hodinách (20 °C/65 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nižšej teplote alebo vyššej vlhkosti vzduchu je doba schnutia dlhšia.

5. BALENIE

0,7 l, 5 l

6. TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

7 m²/litrov v jednej vrstve.

7. ČISTENIE NÁRADIA

Čistenie pomôcok vodou. Pred čistením odstráňte zo štetca a valčeka čo najviac farby.

8. SKLADOVANIE

Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. Skladujte na suchom mieste pri teplotách 5–30 °C. Chráňte pred mrazom.

9. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A PRVÁ POMOC

Osoby a zvieratá by sa nemali zdržovať v ošetrovanom priestore, dokedy náter nezaschne. Produktom neošetrujte povrchy v priamom kontakte s potravinami a krmivami. Nepoužívajte prázdne nádoby na skladovanie potravín. Nevylievajte do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so zvyškami výrobku odovzdajte v zbernine bezpečného odpadu alebo odovzdajte osobe, ktorá je oprávnená nakladať s nebezpečnými odpadmi.

Pokyny pre prvú pomoc:

Pri nadýchaní vyjdite na čerstvý vzduch. Pokiaľ postihnutý nedýcha, poskytnite umelé dýchanie a zavolajte lekára. Pri zasiahnutí pokožky dôkladne umyte vodou a mydlom alebo vhodným čistiacim prostriedkom pre pokožku. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa vodou, vypite 0,5 litra vody a NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE. Vo všetkých prípadoch zasiahnutia očí a pri požití vyhľadajte lekára.

Bezpečnostné vety:

S 2 Uchovávať mimo dosahu detí.

S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

S 29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

S 46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste.

DODÁVA A ĎALŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5
Infolinka: +421 263 814 558



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

HAMMERITE PRIAMO NA NEŽELEZNÉ KOVY

Obsahuje 3-jódprop-2-nyl-butylkarbamát. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Hustota: 1,18–1,2 g/cm³.

TOC: 0,003 kg/kg.

VOC: 0,005 kg/kg.

Obsah neprchavých látok (sušina): 49 % obj.

EU limitná hodnota VOC kategória A (i) VR: 140 g/l (2010).

Max. obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie 35 g/l.

10. DISTRIBÚTOR:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK
Kopčianska 65
851 00 Bratislava 5
Infolinka: +421 263 814 558
www.hammerite.cz

11. DÁTUM VYDANIA

November 2013

Údaje odpovedajú naším súčasným vedomostiam a znalostiam. Je nutné dodržiavať príslušné smernice, normy a remeselné pravidlá. V prípade pochybností alebo nejasností sa obrate na našich technických poradcov.

DODÁVA A ĎALŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:

**Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5
Infolinka: +421 263 814 558**